

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  
„KaNaD” Michał Namysłowski  
ul. Kwiatowa 10, 41-902 Bytom  
[p.w.kanad@interia.pl](mailto:p.w.kanad@interia.pl),  
tel. 691 736 695  
NIP: 627 – 270 – 02 – 17



Nazwa inwestycji:

**„POPRAWA STANU NATURALNEGO W ZDEGRADOWANEJ DZIELNICY  
JASZOWIEC W USTRONIU”**

Adres inwestycji:

**GMINA USTRONÓ, DZIAŁKI OBREB JASZOWIEC:**

4086/91; 4086/10; 4086/4; 4086/33; 4950/2; 5055/10; 5055/2; 4074/11; 4086/81; 5073; 4952;  
4151; 4086/46; 4086/31; 4086/44; 5071/1; 4086/52; 4135/2; 4122/11; 4153/1; 4153/2; 5072;  
4150; 4193/5; 4193/6; 4178/20; 4086/45.

**KATEGORIA GEOTECHNICZNA – I, Warunki gruntowe - proste  
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO – VIII, XXVI**

Inwestor:

**GMINA USTRONÓ**  
ul. Rynek 1  
43-450 Ustroń



Zakres opracowania:

**PROJEKT BUDOWLANY  
ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA**

| Specjalność               | Projektant – imię i nazwisko, nr uprawnień                                                       | Podpis |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Drogowa<br>(projektant)   | mgr inż. Michał Namysłowski<br>SLK/7052/PWBD/16<br>upr. do proj. w spec. drogowej bez ograniczeń |        |
| Drogowa<br>(sprawdzający) | mgr inż. Maria SZYMKIEWICZ<br>nr upr. 451/83<br>upr. do proj. w spec. drogowej bez ograniczeń    |        |

Data: 16.03.2018 r.

## **Spis Treści**

|                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <u>Odwołanie do pkt. 3.1.2.2 Oznakowanie drogi dojazdowej. ....</u>                               | <u>3</u>  |
| <u>Odwołanie do pkt. 3.1.2.4 Remont istniejącego chodnika wzdłuż ulicy Wczasowej .....</u>        | <u>10</u> |
| <u>Odwołanie do pkt. 3.1.2.5. Remont zapory wodnej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu.....</u>  | <u>14</u> |
| <u>Odwołanie do punktu 3.1.2.6 Remont zapory wodnej nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu.....</u> | <u>18</u> |
| <u>Odwołanie do pkt.3.1.2.8 Remont istniejących ciągów pieszych przy domach wczasowych.....</u>   | <u>22</u> |
| <u>JASZOWIEC - STAN ISTNIEJĄCY ULICY TURYSTYCZNEJ W NAWIERZCHNI Z KOSTKI GRANITOWEJ.....</u>      | <u>24</u> |

### Odwołanie do pkt. 3.1.2.2 Oznakowanie drogi dojazdowej.



Rysunek 1. Droga dojazdowa będąca fragmentem trasy rowerowej



Rysunek 2. Wylot z ul. Beskidek na ul. Wczasową. Stan drogi dojazdowej.



Rysunek 3. Widok na ciąg pieszy na ul. Wczasowej.



Rysunek 4. Droga dojazdowa ul. Wczasowa.



Rysunek 5. Widok na stan techniczny drogi dojazdowej na ul. Wczasowej.

**Odwwołanie do pkt. 3.1.2.3. Remont ciągu pieszego wzdłuż strumienia Jaszowiec.**



Rysunek 6. Stan techniczny ciągu pieszego w pobliżu ul. Wczasowej wzdłuż strumienia Jaszowiec na wysokości Karczmy Jaszowianka.



Rysunek 7. Stan techniczny nawierzchni chodnika oraz muru oporowego przy ciągu pieszym w pobliżu ul. Wczasowej wzdłuż strumienia Jaszowiec na wysokości Karczmy Jaszowianka.




Rysunek 8. Widok na obiekt mostowy nad strumieniem Jaszowiec. Droga dojazdowa do kompleksu Wypoczynkowego Arkadia.



Rysunek 9. Widok na elementy małej architektury obok schodów przy ciągu pieszym w pobliżu ul. Wczasowej.



Rysunek 10. Widok na ławkę przy strumieniu Jaszowiec.



Rysunek 11. Stan techniczny ciągu pieszego przy siłowni zewnętrznej w pobliżu ul. Wczasowej.



Rysunek 12. Widok na siłownię zewnętrzną wraz z stojakiem rowerowym przy ciągu pieszym w pobliżu ul. Wczasowej.



Rysunek 13. Widok na plac zabaw przy ciągu pieszym w pobliżu ul. Wczasowej.



Rysunek 14. Połączenie ciągu pieszego z drogą dojazdową będącą fragmentem trasy rowerowej.

Odwwołanie do pkt. 3.1.2.4 Remont istniejącego chodnika wzdłuż ulicy Wczasowej



Rysunek 15. Stan techniczny chodnika wzdłuż ul. Wczasowej na wysokości Domu Nauczyciela wraz z widokiem na przystanek autobusowy.



Rysunek 16. Stan techniczny chodnika przy ul. Wczasowej na wysokości stacji narciarskiej Palenica.



Rysunek 17. Widok chodnika na obiekcie mostowym na ul. Wczasowej przy zaporze przeciwrumoszowej nr 2.



Rysunek 18. Ulica Wczasowa na wysokości obiektu mostowego przy zaporze przeciwrumoszowej nr 2.



Rysunek 19. Stan techniczny chodnika wzdłuż ul. Wczasowej. Chodnik z płyty kamiennej.



Rysunek 20. Przejście dla pieszych na ul. Wczasowej przy zaporze przeciwrumszowej nr 2.

**Odwołanie do pkt. 3.1.2.5. Remont zapory wodnej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu.**



Rysunek 21. Widok z przodu na zapórę przeciwrumszową nr 1 na strumieniu Jaszowiec.



Rysunek 22. Widok z góry na zapórę przeciwrumszową nr 2.



Rysunek 23. Stan techniczny zapory przeciwrumszowej nr 1 wraz ze skarpą i dnem strumienia Jaszowiec.



Rysunek 24. Widok na teren przy zaprze przeciwrumszowej nr 1.



Rysunek 25. Stan techniczny schodów z kostki kamiennej prowadzących do Domu Wypoczynkowego „Kolejarz”.



Rysunek 26. Stan techniczny schodów z kostki kamiennej wraz z elementami małej architektury przy Domu Wczasowym Kolejarz.



Rysunek 27. Widok na obiekt mostowy na ul. Wczasowej przy zaporze przeciwrumszowej nr 1.

**Odwołanie do punktu 3.1.2.6 Remont zaporę wodnej nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu.**



Rysunek 28. Widok na teren przy zaporze przeciwrumszowej nr 2.



Rysunek 29. Stan techniczny ciągu pieszego przy zaporze przeciwrumszowej nr 2.



Rysunek 30. Widok na obiekt mostowy na ul. Wczasowej przy zaporze przeciwrumszowej nr 2.



Rysunek 31. Widok z przodu na zaporę przeciwrumszową nr 2.



Rysunek 32. Widok od góry na zapórę przeciwrumszową nr 2.



Rysunek 33. Widok od tyłu na zapórę przeciwrumszową nr 2.




Rysunek 34. Stan techniczny zapory przeciwrumszowej nr 2.



Rysunek 35. Widok na skarpe przy zaporze przeciwrumszowej nr 2.

**Odwołanie do pkt.3.1.2.8 Remont istniejących ciągów pieszych przy domach wczasowych.**



Rysunek 36. Widok na drogę dojazdową do Ośrodka Wypoczynkowego „Barbara”.



Rysunek 37. Przejście dla pieszych na ul. Wczasowej przy Ośrodku Wypoczynkowym „Barbara”.



Rysunek 38. Widok na ciąg pieszy w okolicy Domu Wczasowego „Barbara”.



Rysunek 39. Widok na ul. Turystyczną w miejscu zmiany nawierzchni.

**JASZOWIEC - STAN ISTNIEJĄCY ULICY TURYSTYCZNEJ W NAWIERZCHNI Z KOSTKI GRANITOWEJ.**



Rysunek 40. Budynek stacji transformatorowej na ul. Turystycznej.



Rysunek 41. Wlot na ślełą uliczkę na ul. Turystycznej powyżej stacji transformatorowej.



Rysunek 42. Skrzyżowanie ul. Turystycznej z ul. Skalica.



Rysunek 43. Droga dojazdowa do hotelu Dalia na ul. Turystycznej.



Rysunek 44. Stan drogi na ul Turystycznej wraz z chodnikiem przy skrzyżowaniu z ul. Wczasową w stronę Wisły.

## Spis Rysunków

|                                                                                                                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Rysunek 1. Droga dojazdowa będąca fragmentem trasy rowerowej.....                                                                                                                | 3  |
| Rysunek 2. Wylot z ul. Beskidek na ul. Wczasową. Stan drogi dojazdowej. ....                                                                                                     | 3  |
| Rysunek 3. Widok na ciąg pieszy na ul. Wczasowej. ....                                                                                                                           | 4  |
| Rysunek 4. Droga dojazdowa ul. Wczasowa. ....                                                                                                                                    | 5  |
| Rysunek 5. Widok na stan techniczny drogi dojazdowej na ul. Wczasowej. ....                                                                                                      | 5  |
| Rysunek 6. Stan techniczny ciągu pieszego w pobliżu ul. Wczasowej wzdłuż strumienia Jaszowiec na wysokości Karczmy Jaszowianka. .                                                | 6  |
| Rysunek 7. Stan techniczny nawierzchni chodnika oraz muru oporowego przy ciągu pieszym w pobliżu ul. Wczasowej wzdłuż strumienia Jaszowiec na wysokości Karczmy Jaszowianka..... | 6  |
| Rysunek 8. Widok na obiekt mostowy nad strumieniem Jaszowiec. Droga dojazdowa do kompleksu Wypoczynkowego Arkadia.....                                                           | 7  |
| Rysunek 9. Widok na elementy małej architektury obok schodów przy ciągu pieszym w pobliżu ul. Wczasowej. ....                                                                    | 7  |
| Rysunek 10. Widok na ławkę przy strumieniu Jaszowiec. ....                                                                                                                       | 8  |
| Rysunek 11. Stan techniczny ciągu pieszego przy siłowni zewnętrznej w pobliżu ul. Wczasowej. ....                                                                                | 8  |
| Rysunek 12. Widok na siłownię zewnętrzną wraz z stojakiem rowerowym przy ciągu pieszym w pobliżu ul. Wczasowej.....                                                              | 9  |
| Rysunek 13. Widok na plac zabaw przy ciągu pieszym w pobliżu ul. Wczasowej.....                                                                                                  | 9  |
| Rysunek 14. Połączenie ciągu pieszego z drogą dojazdową będącą fragmentem trasy rowerowej. ....                                                                                  | 10 |
| Rysunek 15. Stan techniczny chodnika wzdłuż ul. Wczasowej na wysokości Domu Nauczyciela wraz z widokiem na przystanek autobusowy. ....                                           | 11 |
| Rysunek 16. Stan techniczny chodnika przy ul. Wczasowej na wysokości stacji narciarskiej Palenica. ....                                                                          | 11 |
| Rysunek 17. Widok chodnika na obiekcie mostowym na ul. Wczasowej przy zaporze przeciwrumoszowej nr 2. ....                                                                       | 12 |
| Rysunek 18. Ulica Wczasowa na wysokości obiektu mostowego przy zaporze przeciwrumoszowej nr 2. ....                                                                              | 12 |
| Rysunek 19. Stan techniczny chodnika wzdłuż ul. Wczasowej. Chodnik z płyty kamiennej. ....                                                                                       | 13 |
| Rysunek 20. Przejście dla pieszych na ul. Wczasowej przy zaporze przeciwrumoszowej nr 2.....                                                                                     | 13 |
| Rysunek 21. Widok z przodu na zaporę przeciwrumoszową nr 1 na strumieniu Jaszowiec. ....                                                                                         | 14 |
| Rysunek 22. Widok z góry na zaporę przeciwrumoszową nr 2.....                                                                                                                    | 14 |
| Rysunek 23. Stan techniczny zapory przeciwrumoszowej nr 1 wraz ze skarpą i dnem strumienia Jaszowiec. ....                                                                       | 15 |
| Rysunek 24. Widok na teren przy zaporze przeciwrumoszowej nr 1. ....                                                                                                             | 15 |
| Rysunek 25. Stan techniczny schodów z kostki kamiennej prowadzących do Domu Wypoczynkowego „Kolejarz”. ....                                                                      | 16 |
| Rysunek 26. Stan techniczny schodów z kostki kamiennej wraz z elementami małej architektury przy Domu Wczasowym Kolejarz. ....                                                   | 16 |
| Rysunek 27. Widok na obiekt mostowy na ul. Wczasowej przy zaporze przeciwrumoszowej nr 1.....                                                                                    | 17 |
| Rysunek 28. Widok na teren przy zaporze przeciwrumoszowej nr 2. ....                                                                                                             | 18 |
| Rysunek 29. Stan techniczny ciągu pieszego przy zaporze przeciwrumoszowej nr 2. ....                                                                                             | 18 |
| Rysunek 30. Widok na obiekt mostowy na ul. Wczasowej przy zaporze przeciwrumoszowej nr 2. ....                                                                                   | 19 |
| Rysunek 31. Widok z przodu na zaporę przeciwrumoszową nr 2.....                                                                                                                  | 19 |
| Rysunek 32. Widok od góry na zaporę przeciwrumoszową nr 2. ....                                                                                                                  | 20 |
| Rysunek 33. Widok od tyłu na zaporę przeciwrumoszową nr 2. ....                                                                                                                  | 20 |
| Rysunek 34. Stan techniczny zapory przeciwrumoszowej nr 2. ....                                                                                                                  | 21 |
| Rysunek 36. Widok na skarpę przy zaporze przeciwrumoszowej nr 2. ....                                                                                                            | 21 |
| Rysunek 37. Widok na drogę dojazdową do Ośrodka Wypoczynkowego „Barbara”. ....                                                                                                   | 22 |
| Rysunek 38. Przejście dla pieszych na ul. Wczasowej przy Ośrodku Wypoczynkowym „Barbara”.....                                                                                    | 22 |
| Rysunek 39. Widok na ciąg pieszy w okolicy Domu Wczasowego „Barbara”.....                                                                                                        | 23 |
| Rysunek 40. Widok na ul. Turystyczną w miejscu zmiany nawierzchni. ....                                                                                                          | 23 |
| Rysunek 41. Budynek stacji transformatorowej na ul. Turystycznej. ....                                                                                                           | 24 |
| Rysunek 42. Wlot na ślepą uliczkę na ul. Turystycznej powyżej stacji transformatorowej. ....                                                                                     | 25 |
| Rysunek 43. Skrzyżowanie ul. Turystycznej z ul. Skalica.....                                                                                                                     | 25 |
| Rysunek 44. Droga dojazdowa do hotelu Dalia na ul. Turystycznej. ....                                                                                                            | 26 |
| Rysunek 45. Stan drogi na ul. Turystycznej wraz z chodnikiem przy skrzyżowaniu z ul. Wczasową w stronę Wisły. ....                                                               | 26 |