

Rada Osiedla Ustroń Polana

Ustroń 24 032025

43-450 Ustroń
43-450 Ustroń

Sz.P.

Paweł Sztefek – Burmistrz Miasta Ustroń

oraz

Rada Miasta Ustroń

Rynek 1, 43-450 Ustroń



PETYCJA

Niniejszym na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. Poz. 1195, z późn. zm.), my niżej podpisani członkowie rady osiedla oraz mieszkańcy ul. Świerkowej i Jodłowej składamy petycję w interesie publicznym w sprawie realnego zagrożenia wynikającego ze stanu technicznego urządzenia wodnego (zapory) znajdującego się w dolinie suchego potoku oraz udroźnienie cieku wodnego doprowadzającego wody w jego rozlewisko

UZASADNIENIE

Niniejsza petycja jest reakcją mieszkańców na realne zagrożenie, obawa o swoje dobro i życie wynikające z krytycznego stanu technicznego zapory.

Istniejący stan koryta Suchego Potoku oraz stan techniczny tamy, która zabezpiecza całą dolinę wzdłuż Suchego Potoku pokazuje, że przy następnych intensywnych ulewach istnieje realne i uzasadnione zagrożenie.

Tama, która została wybudowana w latach 20 tych ubiegłego wieku, jest w bardzo złym stanie, po ostatniej powodzi w roku 2024 wymaga pilnych napraw oraz oczyszczenia z kamieni koryta potoku powyżej. W chwili obecnej tama nie spełnia swojej funkcji ponieważ w korycie zalega masa kamieni o wysokości ponad 4 metrów, która powoduje silny napór na konstrukcję tamy i istnieje realne zagrożenie zawaleniem się konstrukcji.


KSWiP, 25.03.2025r.

Jeśli dojdzie do intensywnych opadów deszczu istnieje realne zagrożenie przerwania tamy i zalania budynków na ulicy Jodłowej, Świerkowej oraz drogi powiatowej- ul. 3 Maja i istniejącego mostu drogowego, który również został przeznaczony do remontu ze względu na zły stan techniczny (został ujęty we wnioskach do budżetu przez Radę osiedla Polana).

Pragniemy również zauważyć, że ewentualne podmycie konstrukcji mostu w ciągu ulicy 3 Maja uniemożliwi mieszkańcom korzystania z tej drogi i braku możliwości wyjazdu z ulicy Świerkowej oraz Jodłowej w stronę centrum Ustronia.

W załączeniu aktualne zdjęcia stanu technicznego tamy na Suchym Potoku.

1. Podmyta i uszkodzona część dolna tamy. Czerwona linia to wysokość kamienia powyżej, która powoduje silny napór na konstrukcję.




2.

Wyraźne uszkodzenia i ubytki w dolnej konstrukcji tamy.




3. Masy kamienia, które zostały naniesione przez potok podczas ostatniej powodzi w 2024 roku – warstwa o wysokości 3-4 metry, powodująca napór na konstrukcję tamy i liczne pęknięcia.



4.

części konstrukcji tamy.

Pęknięcia górnej



Wobec

powyższych faktów prosimy o podjęcie w trybie pilnym działań w zakresie naszej petycji i usunięcia zagrożenia.

W załączeniu przesyłamy również podpisy mieszkańców naszej dzielnicy Ustroń Polana.

Z wyrazami szacunku

Petycja w sprawie oczyszczenia koryta Suchego Potoku

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.