




Uwagi:

1. Przed połączeniem rury preizolowanej z instalacją węzła ciepłego należy nasunąć kolejno: pierścień uszczelniający, tuleję ochronną (ew. taśmę smarną) pierścień uszczelniający i nasadkę termokurczliwą
2. W czasie spawania nasadkę termokurczliwą chronić przed podgrzaniem za pomocą osłon tarczowych lub zwilżonych materiałów

OBIEKT:	Oczyszczalnia ścieków w Ustroniu			Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Techn. J.Bartoszek -Dobranowska ul.Mysliwska 3,43-450 Ustroń	
INWESTOR:	Miasto Ustroń, ul.Rynek 1, 43-450 Ustroń				
TEMAT RYSUNKU:	PRZEJŚCIE RUR PREIZOLOWANYCH PRZEZ ŚCIANĘ				
TEMAT OPRAC.	Wymiana sieci ciepłowniczej na sieć preizolowaną zasilającą obiekty oczyszczalni			Branża: IS	Nr rysunku: 5
PROJEKTANT:	mgr inż. Jan Pawnuk	K-ce 867/93		Skala:	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Roman Zabdyr	49/M/85		Data: VIII.2015	