

PRZEGLĄD PODSTAWOWY

Droga gminna

Kładka dla pieszych nad rzeką Wisłą
w ciągu ul. Złocieni w Ustroniu

Styczeń 2005r

KARTA PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO

1. Dane identyfikacyjne obiektu.

1	JEDNOLITY NUMER INWENTARZOWY	
2	Lokalny numer inwentarzowy	6.86
3	Rodzaj obiektu mostowego	Kładka dla pieszych
4	Materiał konstrukcji	Konstr. podwiesz. - stal+drewno
5	Numer drogi	w rejonie ul. Złocieni
6	Rodzaj drogi	Droga gminna
7	Kilometraż	-
8	Nazwa przeszkody	rz. Wisła
9	Najbliższa miejscowość	Ustroń
10	Jednostka administracji drogowej	UM Ustroń
11	Jednostka administracji państwowej	UM Ustroń
12	DATA PRZEGLĄDU	5.01.2005
13	Inspektor	Piotr Mańka

2. Oceny, uszkodzenia i przeglądy specjalne.

	ELEMENT	OC	USZKODZENIA	PS	PO
1	Nasypy i skarpy	3	NB, OB, KB, UB		
2	Nawierzchnia jezdni, chodniki	3	AD, KD, UD		
3	Poręcze, bariery	3	AS, KS		
4	Belki podporęczowe	-	-		
5	Urządzenia odwadniające	-	-		
6	Izolacja pomostu	-	-		
7	Konstrukcja pomostu	3	AS, KS		
8	Dźwigary główne	-	-		
9	Łożyska	-	-		
10	Urządzenia dylatacyjne	-	-		
11	Przyczółki i fundamenty	3	KB, UB		
12	Filary i fundamenty	-	-		
13	Urządzenia obce	-	-		
14	Mechanizm ruchu przęseł	-	-		
15	Koryto rzeki	3	NB, OB, KB, UB		
16	Przeguby	-	-		
17	Mury oporowe, skrzydła	-	-		
18	Pylony	3	AS, KS		
19	Zewnętrzne ciągnia	3	AS, KS		

	Ocena średnia	3
	Ocena podpór	3
	Ocena ustroju nośnego	3
	OCENA OBIEKTU	3

	Pogoda	Słonecznie
	Temperatura	- 5 °C

3. Informacje o konstrukcji obiektu.

1	Długość obiektu [m]	34,70
2	Powierzchnia obiektu [m ²]	48,60
3	Nośność obiektu [t]	-
4	Ilość przęseł	1
5	Rok budowy obiektu	1967
6	Skrajnia pozioma na obiekcie [m]	1,20
7	Skrajnia pozioma pod obiektem [m]	30,50
8	Skrajnia pionowa na obiekcie [m]	4,50
9	Skrajnia pionowa pod obiektem [m]	z.w. 2,40

4. Wnioskowane decyzje techniczne

Wart. Potrz. Tr.

a	Zamknięcie obiektu mostowego dla ruchu			
b	Ograniczenie prędkości [km/h]			
c	Ograniczenie nośności [t]			
d	Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie			
e	Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem			
f	Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie			
g	Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem			
h	Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego		TAK	P
i	Eksploatacja na dotychczasowych warunkach			

5. DECYZJE ADMINISTRACYJNE.

1	Opis decyzji	
2	Data decyzji	
3	Decyzję podjął	Podpis

Obiekt znajduje się w zadowalającym stanie technicznym.

Należy przeprowadzić przegląd szczegółowy w trybie planowym.

Zastosowane na obiekcie rozwiązania nie zapewniają bezpieczeństwa ruchu pieszych, dotyczy to w szczególności: balustrad obiektu, których rolę pełnią wieszaki pomostu oraz rozpostarte pomiędzy nimi poziome elementy. Wszystkie te elementy zostały wykonane z łańcuchów, co w połączeniu z ruchomą konstrukcją pomostu stwarza zagrożenie ruchu pieszych.



Fot. 1. Widok na obiekt od strony dołu rzeki.



Fot. 2. Pylon lewy patrząc od strony dołu rzeki.



Fot. 3. Pylon prawy patrząc od strony dołu rzeki.



Fot. 4. Dojście do obiektu od strony drogi na Wisłę.