

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ / PIĘCIOLETNIEJ* NR 12/2005
- PRZEGŁĄDU PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO* OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu													
1	Numer ewidencyjny (JNI): 12 345 678							5	JAD: GDDKiA, Oddział w X				
2	Nr drogi: 99							6	Najbliższa miejscowość: Janowice				
3	Kilometraż: 1,123							7	Rodzaj i nazwa przeszkody: potok Bystry				
4	Materiał konstrukcji dźwigarów: żelbet							8	Długość obiektu: 13.30 m				
STAN TECHNICZNY OBIEKTU											EKSPERTYZA		
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania	
1	Nasypy i skarpy	NT	WT	UT						3	nie		
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	DA	RA	UA						3	nie		
3	Nawierzchnia jezdni	RA	UA							3	nie		
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	WB	NB	KB	UB					3	nie		
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	AB	AS	DS						2	nie		
6	Belki podporęczowe, gzymsy	UB	KB	KZ	RB	WB				2	nie		
7	Urządzenia odwadniające	NB								3	nie		
8	Izolacja pomostu	CA								2	nie		
9	Konstrukcja pomostu	UB								4	nie		
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	RB	UB	NB						3	nie		
11	Łożyska	KS								3	nie		
12	Urządzenia dylatacyjne	DS	KS							3	nie		
13	Przyczółki	UB	RB	NB	WB	KB	DB			2	nie		
14	Filary									-	-		
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	NT	WT	UT						3	nie		
16	Przeguby									-	-		
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka									-	-		
18	Urządzenia ochrony środowiska									-	-		
19	Zakotwienia cięgien									-	-		
20	Cięgna									-	-		
21	Urządzenia obce									-	-		
Stan pogody: sucho		Ocena średnia obiektu:								2,78			
Temperatura: + 14 °C		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:								2,00			
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń): Obiekt nie ma uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu pojazdów. Bezpieczeństwo ruchu pieszych jest zmniejszone przez brak krawężników i barier ochronnych oraz zbyt niską balustradę - wysokości 100 cm.													
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń): Nie występują.													
PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***													
Parametr								Ograniczenie**		Ocena			
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego													
2. Aktualna nośność obiektu													
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów													
4. Szerokość skrajni na obiekcie													
5. Wysokość skrajni na obiekcie													
6. Skrajnia / światło pod obiektem													
ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:													
WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGŁĄDU: Wykonano zalecenia z poprzedniego przeglądu.													

WNIOSKOWANE ZALECENIA		
Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	nie	
2. Ograniczenie nośności do [Mg]	nie	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]	nie	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]	nie	
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]	nie	
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]	nie	
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]	nie	
8. Oznakowanie obiektu	nie	
9. Przeprowadzenie <i>przeglądu rozszerzonego</i> poza planem przeglądów	nie	
10. Przeprowadzenie <i>przeglądu szczegółowego</i> poza planem przeglądów	tak	1
11. Wykonanie prac porządkowych	tak	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**: tak		

WYKONAWCA PRZEGŁĄDU		
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis
1. mgr inż. Jan Kowalski	173/94	<i>Jan Kowalski</i>
2. mgr inż. Anna Nowak		<i>A. Nowak</i>

Data przeprowadzenia przeglądu:
11.04.2005 r.

DECYZJA / WNIOSEK* KIEROWNIKA REJONU DRÓG:

- Wykonać prace porządkowe na obiekcie:
 - wykosić trawę i oczyścić skarpy, stożki nasypu i przestrzeń podmostową,
 - usunąć zanieczyszczenia i roślinność z poboczy, belek podporęczowych oraz ław podłożyskowych.
- Uzupełnić ubytki nawierzchni w obrębie skrzydeł.
- Wniosek:** wykonać przegląd szczegółowy obiektu w 2006 r. - poza planem przeglądów.

Data: 12.04.2005 r.

W. Nowak
.....
pieczęć i podpis

Protokół okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Oddziałowy Inspektor Mostowy	mgr inż. Józef Nowak	14.04.2005 r.	<i>J. Nowak</i>	-
Naczelnik Wydziału Mostów	mgr inż. Stanisław Janowski	14.04.2005 r.	<i>S. Janowski</i>	-

DECYZJA DYREKTORA ODDZIAŁU GDDKiA (wypełniać tylko gdy jest wniosek Kierownika Rejonu Dróg):

Wykonać przegląd szczegółowy obiektu **nie później niż do końca III kwartału 2006 r.**

Data: 15.04.2005 r.

K. Kowalski
.....
pieczęć i podpis

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959). Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

Załączniki do protokołu przeglądu rozszerzonego:

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń
3. Protokół kontroli instalacji elektrycznej*
4. Protokół kontroli instalacji odgromowej*
5. Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej*
6. Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociagowych / ciepłowniczych / innych*

* – niepotrzebne skreślić, ** – wpisać „tak” lub „nie”, *** – wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – obiekt mostowy

Numer ewidencyjny (JNI): 12 345 678

Lp.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Tryb wykonania	Jednostka miary	Szacunkowa liczba jednostek	Cena jednostkowa [zł]	Wartość robót [zł]
1	Nasypy i skarpy	Prace porządkowe, koszenie traw	1	m ²	200	1,00	200,00
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	Uzupełnienie ubytków nawierzchni	1	m ²	10	35,00	350,00
3	Nawierzchnia jezdni						
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	Usunięcie zanieczyszczeń i roślinności	1	m ²	60	0,50	30,00
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony						
6	Belki podporęczowe, gzymsy	Odkucie luźnych fragmentów belek podporęczowych	1	m ³	0,5	200,00	100,00
7	Urządzenia odwadniające						
8	Izolacja pomostu						
9	Konstrukcja pomostu						
10	Konstrukcja dźwigarów głównych						
11	Łożyska						
12	Urządzenia dylatacyjne						
13	Przyczółki	Usunięcie zanieczyszczeń i roślinności z ław podłożyskowych	1	m ²	20	4,00	80,00
14	Filary						
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	Oczyszczenie przestrzeni podmostowej	1	m ²	300	0,50	150,00
16	Przeguby						
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka						
18	Urządzenia ochrony środowiska						
19	Zakotwienia cięgien						
20	Cięgna						
21	Urządzenia obce						
Ogółem wartość robót [zł]:							910,00

Wykonawca przeglądu			
Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
1. mgr inż. Jan Kowalski	11.04.2005 r.	<i>Jan Kowalski</i>	Należy wystąpić do zarządcy przeszkody z wnioskiem o oczyszczenie koryta.
2. mgr inż. Anna Nowak	11.04.2005 r.	<i>A. Nowak</i>	-

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Kierownik Rejonu Dróg	mgr inż. Wiesław Nowakowski	12.04.2005 r.	<i>W. Nowakowski</i>	bez uwag

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Oddziałowy Inspektor Mostowy	mgr inż. Józef Nowak	14.04.2005 r.	<i>J. Nowak</i>	bez uwag
Naczelnik Wydziału Mostów	mgr inż. Stanisław Janowski	14.04.2005 r.	<i>S. Janowski</i>	bez uwag