

Karta inwentaryzacyjna studzienki

kanalizacji sanitarnej

Nr studzienki S64

układ "65" **Sekcja mapy:** układ 2000

Współrzędne środka pokrywy (układ 65 / 2000)

X = 808386,80 Y = 227133,18

X = 5508235,96 Y = 6559128,22

541.431.074

6.117.28.07.4

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Spółka z o.o.

Pracownia Geodezyjna

43-460 Wisła ul. Towarowa 2

Tel./Fax 033 855 34 69

Opis położenia studzienki

Ustroń ul. Lipowa

Parking naprzeciwko restauracji "Wrzos"

(miasto, ul.,nr domu,pkt. charakterystyczny)

Stan techniczny studzienki

dobry

(dobry,zły-popekane ściany,brak pokrywy)

Uwagi

Studnia betonowa BE

z obu wlotów płynie woda

(studzienka zalana, zamulona, niedrożna)

(Dane wysokościowe dot. studzienki)

Wyszczególnienie	Ozna-czenie	Dane	Data wykon.	Wykonawca prac polowych prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	371,72	03-03 2015	M. Mikler
				M. Mikler
Rzędna dna	Hd	362,29	03-03 2015	M. Mikler
				M. Mikler

(dane dotyczące wlotów i wylotów)

Oznaczenie wg. rzutu pionowego	Głębokość odniesienia od góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
1	2,37	200	PCV
2	2,49	200	PCV
3	0,75	200	PCV

Opis topograficzny

dz. nr 2026/18

Rzut poziomy

1=3

2

Rzut pionowy

0,00

0,16

0,30

0,75

2,27

2,37

2,39

2,49

Kierownik Pracowni Geodezyjnej
Geodeta Uprawniony
Nr uprawnień 5322
Roman Brenner