

Karta inwentaryzacyjna studzienki

kanalizacji sanitarnej

Nr studzienki S14

układ "65" Sekcja mapy: układ 2000

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych
Spółka z o.o.
Pracownia Geodezyjna
43-460 Wisła ul. Towarowa 2
Tel./Fax 033 855 34 69

Współrzędne środka pokrywy (układ 65 / 2000)
X = 810452,76 Y = 226169,95
X = 5510289,40 Y = 6558138,73

541.413.223 6.118.28.22.3

Układ wysokościowy: "Kronsztad 86"

Opis
położenia
studzienki

Ustroń ul. Daszyńskiego

(miasto, ul., nr domu, pkt. charakterystyczny)

Stan
techniczny
studzienki

Zły
Brak kinety, pokrywa przesunięta
względem otworu do komory.
(dobry, zły - popękane ściany, brak pokrywy)

Uwagi

Studnia betonowa BE 1000

(studzienka zalana, zamulona, niedrożna)


(Dane wysokościowe dot. studzienki)

Wyszczególnienie	Ozna- czenie	Dane	Data wykon.	Wykonawca prac polowych prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	351,10	21-01 2015	M. Mikler
				M. Mikler
Rzędna dna	Hd	349,23	21-01 2015	M. Mikler
				M. Mikler

(dane dotyczące wlotów i wylotów)


Oznaczenie wg. rzutu pionowego	Głębokość odniesienia od góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
1	1,87	200	PVC
2	1,74	200	PVC
3	1,87	350	Żeliwo

Opis topograficzny




dz. nr 5160

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Kierownik Pracowni Geodezyjnej
Geodeta Uprawniony
Nr uprawnień 5322
Roman Brenner

