

Karta inwentaryzacyjna studzienki

kanalizacji sanitarnej

Nr studzienki S17

układ "65" Sekcja mapy: układ 2000

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych
Spółka z o.o.
Pracownia Geodezyjna
43-460 Wisła ul. Towarowa 2
Tel./Fax 033 855 34 69Współrzędne środka pokrywy (układ 65 / 2000)
X = 810427,90 Y = 226197,71
X = 5510264,90 Y = 6558166,80

541.413.223

6.118.28.22.3

Układ wysokościowy: "Kronsztad 86"

Opis
położenia
studzienki

Ustroń ul. Daszyńskiego

(miasto, ul., nr domu, pkt. charakterystyczny)

Stan
techniczny
studzienki

Zły

Brak kinety, studnia podmyta.

(dobry, zły - popękane ściany, brak pokrywy)

Uwagi

Studnia betonowa BE 1000

(studzienka zalana, zamulona, niedrożna)


(Dane wysokościowe dot. studzienki)

Wyszczególnienie	Ozna- czenie	Dane	Data wykon.	Wykonawca prac polowych prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	351,55	21-01 2015	M. Mikler
				M. Mikler
Rzędna dna	Hd	349,54	21-01 2015	M. Mikler
				M. Mikler

(dane dotyczące wlotów i wylotów)


Oznaczenie wg. rzutu pionowego	Głębokość odniesienia od góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
1	1,87	200	PVC
2	1,74	200	PVC

Opis topograficzny




dz. nr 5155

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Karta inwentaryzacyjna studzienki

kanalizacji sanitarnej

Nr studzienki S13

układ "65" Sekcja mapy: układ 2000

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych
Spółka z o.o.
Pracownia Geodezyjna
43-460 Wisła ul. Towarowa 2
Tel./Fax 033 855 34 69Współrzędne środka pokrywy (układ 65 / 2000)
X = 810466,67 Y = 226181,66
X = 5510303,47 Y = 6558150,26

541.413.223

6.118.28.22.3

Układ wysokościowy: "Kronsztad 86"

Opis
położenia
studzienki

Ustroń ul. Daszyńskiego

(miasto, ul., nr domu, pkt. charakterystyczny)

Stan
techniczny
studzienki

dobry

(dobry, zły - popękane ściany, brak pokrywy)

Uwagi

Studnia betonowa BE 1000

(studzienka zalana, zamulona, niedrożna)


(Dane wysokościowe dot. studzienki)

Wyszczególnienie	Ozna- czenie	Dane	Data wykon.	Wykonawca prac polowych prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	351,09	21-01 2015	M. Mikler
				M. Mikler
Rzędna dna	Hd	348,97	21-01 2015	M. Mikler
				M. Mikler

(dane dotyczące wlotów i wylotów)


Oznaczenie wg. rzutu pionowego	Głębokość odniesienia od góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału
1	2,12	200	PVC
2	2,12	200	PVC

Opis topograficzny




dz. nr 5285

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Zrobione

Kierownik Pracowni Geodezyjnej
Geodeta Uprawniony
Nr uprawnień 5322
Roman BrennerKierownik Pracowni Geodezyjnej
Geodeta Uprawniony
Nr uprawnień 5322
Roman Brenner