

GEOSOND S.C. ul. Katowicka 11, Ustroń				KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 1				Zał.Nr: 3 - 1									
								Wiertnica: H25S									
Rejon: ul. Dworcowa Miejscowość: Ustroń Powiat: cieszyński Województwo: śląskie				Obiekt: Budynek socjalny przy ul. Dworcowej Inwestor: Miasto Ustroń, Rynek 1, 43-450 Ustroń Wiercenie: GEOSOND Ustroń Nadzór geologiczny: mgr W. Kondel				System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rzędna: 349.62 m n.p.m. Głębokość: 6.00 m Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2016-03-02									
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałeczków	IL	Warstwa geotechniczna					
			[m]										[m]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
		INNE	Nasyp			plyta betonowa, szary	nB		In			I					
						nasyp niekontrolowany (żwir, glina, trociny), ciemnoszary	nN										
		CZWARTORZĘD Czwartorzęd	1.0		1.00		głina piaszczysta z pojedynczymi. żwirami, szara	Gp+Ż	w	pl	3/4	0.35	IIa				
			2.0														
			3.0		2.50												
			4.0				żwir z otoczkami, brązowy	Ż+KO						nw	szg		
			5.0														
			6.0		6.00												