

GEOSOND S.C. ul. Katowicka 11, Ustroń				KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 2				Zał.Nr: 3 - 2					
								Wiertnica: H25S					
Rejon: ul. Dworcowa Miejscowość: Ustroń Powiat: cieszyński Województwo: śląskie				Obiekt: Budynek socjalny przy ul. Dworcowej Inwestor: Miasto Ustroń, Rynek 1, 43-450 Ustroń Wiercenie: GEOSOND Ustroń Nadzór geologiczny: mgr W. Kondel				System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy					
								Rzędna: 349.61 m n.p.m.		Głębokość: 6.00 m			
								Skala 1 : 100		Data wiercenia: 2016-03-02			
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałeczków	IL	Warstwa geotechniczna	
			[m]										[m]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		INNE		nB		plyta betonowa, szary	nB						
		Nasyp		nN	0.20	nasyp niekontrolowany (żwir, glina, trociny), ciemnoszary	nN		ln			I	
			1.0										
			2.0	Gp+Ż	1.10	glina piaszczysta z pojedynczymi. żwirami, szara	Gp+Ż	w	pl	3/4	0.35	Ila	
		CZWARTORZĘD	3.0		2.50								
			4.0	Ż+KO		żwir z otoczkami, brązowy	Ż+KO	nw	szg			IIb	
			5.0										
			6.0		6.00								