

GEOSOND S.C. ul. Katowicka 11, Ustroń			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 3				Zał.Nr: 3 - 3 Wiertnica: H25S					
Rejon: ul. Dworcowa Miejscowość: Ustroń Powiat: cieszyński Województwo: śląskie			Obiekt: Budynek socjalny przy ul. Dworcowej Inwestor: Miasto Ustroń, Rynek 1, 43-450 Ustroń Wiercenie: GEOSOND Ustroń Nadzór geologiczny: mgr W. Kondel				System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rzędna: 349.59 m n.p.m. Głębokość: 6.00 m Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2016-03-02					
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałczkowań	IL	Warstwa geotechniczna
[m.p.p.t.]	[m]	[m]	[m]	[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		INNE Nasyp		nB nN	0.20	płyta betonowa, szary nasyp niekontrolowany (żwir, glina), ciemnoszary	nB nN	w	ln			I
				Gp+Ż	0.80	glina piaszczysta z pojedynczymi. żwirami, szara	Gp+Ż		pl	3/4	0.35	Ila
				Ż+KO	2.50	żwir z otoczkami, brązowy	Ż+KO		nw	szg		Ilb
					6.00							