

GEOSOND S.C. ul. Katowicka 11, Ustroń				KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 5				Zał.Nr: 3 - 5				
								Wiertnica: H25S				
Rejon: ul. Dworcowa Miejscowość: Ustroń Powiat: cieszyński Województwo: śląskie				Obiekt: Budynek socjalny przy ul. Dworcowej Inwestor: Miasto Ustroń, Rynek 1, 43-450 Ustroń Wiercenie: GEOSOND Ustroń Nadzór geologiczny: mgr W. Kondel				System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rzędna: 349.54 m n.p.m. Głębokość: 6.00 m Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2016-03-02				
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałeczków	IL	Warstwa geotechniczna
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		INNE Nasyp CZWARTORZĘD Czwartorzęd		nB		plyta betonowa, szary	nB					
				nN	0.20	nasyp niekontrolowany (żwir, glina), ciemnoszary	nN		In			I
			1.0	Gp+Ż	0.80	glina piaszczysta z pojedynczymi. żwirami, szara	Gp+Ż	w	pl	3/4	0.30	Ila
			2.0	Ż+KO	1.80	żwir z otoczkami, brązowy	Ż+KO	nw	szg			IIb
			4.0									
			6.0		6.00							