

Wiercenie			Profil litologiczny			Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotno	Stan gruntu	Ilo waleczkowa	IL	Warstwa geotechniczna
Gł boko zwierniadła wody	Stratygrafia	[m]	[m]	[m]	[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		INNE		nB			plyta betonowa, szary	nB					I
				nN	0.20		nasyp niekontrolowany (wir, glina), ciemnoszary	nN		In			
		CZWARATORZ D	-1.0	Gp+	0.50		glina piaszczysta z pojedynczymi wirami, szara	Gp+	w	pl	3/4	0.30	Ila
		Czwartorz d	-2.0	+KO	2.00		wir z otoczkami, br zowy	+KO	nw	szg			Ilb
			-3.0		3.00								

GEOSOND S.C.
ul. Katowicka 11, Ustro

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
6

Zał.Nr: 3 - 6
Wierznica: H25S

Rejon: ul. Dworcowa
Miejscowo : Ustro
Powiat: cieszy ski
Województwo: I skie

Obiekt: Budynek socjalny przy ul. Dworcowej
Inwestor: Miasto Ustro , Rynek 1, 43-450 Ustro
Wiercenie: GEOSOND Ustro
Nadzór geologiczny: mgr W. Kondel

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Rz dna: 349.61 m n.p.m. Gł boko : 3.00 m
Skala 1 : 100
Data wiercenia: 2016-03-02