



Przekrój nr II - II'



Przekrój nr IV - IV'



Stratygrafia	Profil stratygraficzno-litologiczny	Opis litologiczno-genetyczny	Nr warstwy geotechnicznej	Symbol gruntu wg PN-74/B-02480	Symbol konsolidacji	Stan gruntu		Włgistość naturalna Wn (%)	Gęstość objętościowa ρ (t/m³)	Spójność c _u (kPa)	Kąt tarcia wewnętrznego φ _u (°)	Edometryczny moduł ściśliwości		Moduł odkształcenia	
						Symbole gruntu wg Eurokodu 7	Stożek plastyczności/zagęszczenia I _L /I _p					Pierwotnej Mo (MPa)	Wtórnej M (MPa)	Pierwotnego Eo (MPa)	Wtórniego E (MPa)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Nasypy niekontrolowane i budowlane	I	nN,nB		Mg	ln			nie badano					
czwartorzęd		Gliny piaszczyste z domieszką żwirów	IIa	Gp+Ż		grCSi	0,35	17,0	2,09	12,0	12°24'	20,5	34,2	15,0	
		Żwiry i otoczaki - utwory akumulacji rzecznej	IIb	Ż+KO		CGr	0,4	w,nw	2,0	—	37°50'	135,0	135,0	120,0	

Legenda:

- pl - plastyczny
szg - średnio zagęszczony
ⓐ nr warstwy geotechnicznej
--- piezometryczny poziom wody gruntowej
[Symbol] nasyp niekontrolowany
[Symbol] nasyp budowlany
[Symbol] glina piaszczysta + żwir
[Symbol] żwir z otoczkami

GEOSOND S.C. ul. Katowicka 11, Ustroń				Zał.Nr 4 - 2
Budynek socjalny przy ul. Dworcowej w Ustroniu		Dokumentacja badań podłoża gruntowego		
		Przekroje geologiczne nr II - II' i IV - IV'		Skala
	Data			Nazwisko
Opracował	03 - 2016	mgr W. Kondel		