


GEOSOND S.C. ul. Katowicka 11, Ustroń				KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 1				Zał.Nr: 3 - 1 Wiertnica: H25S km:											
Rejon: ul. Akacyjowa Miejscowość: Ustron Powiat: cieszyński Województwo: śląskie				Obiekt: Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Akacyjowej Inwestor: Gmina Ustron, Rynek 1, 43-450 Ustron Wiercenie: GEOSOND Ustroń Nadzór geologiczny: mgr W. Kondel				System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rzędna: 475.80 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-09-28											
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałczkowań	IL	Warstwa geotechniczna							
			[m]										[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
		INNE Nasyp		asf		Nawierzchnia asfaltowa, czarna	asf	mw	zg	1/1	0.10	Ia							
				nB	0.10	Podbudowa z frezu asfaltowego, czarna	nB					Ib							
		CZWARTORZĘD Czwartorzęd		nB	0.15	Podbudowa z kruszywa łamanego, szara	Gπ+pc					głina pylasta, brązowa z domieszką okruchów piaskowca	Gπ+pc	tpl	Ila				
				Gπ+pc	0.45														
		KREDA Kreda		KRg	0.70	rumosz gliniasty, brązowy	KRg					szg	IIb						
				KW	1.90	zwietrzelina kamienista piaskowca, szara	KW							nw	IIla				
					3.00														