

GEOSOND S.C. ul. Katowicka 11, Ustroń			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 2				Zał.Nr: 3 - 2 Wiertnica: H25S km:						
Rejon: ul. Akacyjowa Miejscowość: Ustron Powiat: cieszyński Województwo: śląskie			Obiekt: Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Akacyjowej Inwestor: Gmina Ustron, Rynek 1, 43-450 Ustron Wiercenie: GEOSOND Ustroń Nadzór geologiczny: mgr W. Kondel				System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rzędna: 468.50 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-09-28						
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałczkowań	IL	Warstwa geotechniczna	
[m.p.p.t.]	[m]	[m]	[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		INNE		asf	Nawierzchnia asfaltowa, czarna	asf	mw	zg		2/3	0.20	la	
		Nasyp		nB	Podbudowa z frezu asfaltowego, czarna	nB						lb	
				nB	Podbudowa z kruszywa łamanego, szara								
				Gπ+pc	głina pylasta, brązowa z domieszką okruchów piaskowca	Gπ+pc						tpl	Ila
				KRg	rumosz gliniasty, brązowy	KRg						szg	Ilb
			3.00										