

GEOSOND S.C. ul. Katowicka 11, Ustroń				KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 4				Zał.Nr: 3 - 4				
								Wiertnica: H25S				
								km:				
Rejon: ul. Akacjowa Miejscowość: Ustron Powiat: cieszyński Województwo: śląskie				Obiekt: Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Akacjowej Inwestor: Gmina Ustron, Rynek 1, 43-450 Ustron Wiercenie: GEOSOND Ustroń Nadzór geologiczny: mgr W. Kondel				System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy				
								Rzędna: 474.10 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m				
								Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2016-09-28		
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałeczków	IL	Warstwa geotechniczna
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		INNE		nN		nasyp niekontrolowany (głina pylasta z kamieniami), szary	nN	mw	ln			lb
		KREDA Kreda	1.0	Wg(G _{πz} +pc)	0.30	zwietrzelina gliniasta (głina pylasta zwięzła z okr. piaskowca), brązowo-szara	Wg(G _{πz} +pc)		tpl	0/1	0.05	
				li//pc	1.00	łupek ilasty, szary przewarstwiony piaskowcem	li//pc		SM			IIlb
			2.0		2.00							