

GEOSOND S.C. ul. Katowicka 11, Ustroń			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 5					Zał.Nr: 3 - 5						
								Wiertnica: H25S						
								km:						
Rejon: ul. Akacjowa Miejscowość: Ustron Powiat: cieszyński Województwo: śląskie			Obiekt: Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Akacjowej Inwestor: Gmina Ustron, Rynek 1, 43-450 Ustron Wiercenie: GEOSOND Ustroń Nadzór geologiczny: mgr W. Kondel			System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy								
						Rzędna: 460.30 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m								
						Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2016-09-28						
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałeczków	IL	Warstwa geotechniczna		
			[m]										[m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	2.50 --	INNE Nasyp CZWARTORZĘD Czwartorzęd		asf		Nawierzchnia asfaltowa, czarna	asf	mw	zg		1/2	0.15	la	
				nB	0.14	Podbudowa z kruszywa łamanego, szara	nB						lb	
				Gp+pc	0.40	glina piaszczysta, brązowa z domieszką okruchów piaskowca	Gp+pc						tpl	Ila
			1.0	KRg	0.90	rumosz gliniasty z dużymi głazami, brązowy	KRg						szg	Ilb
			2.0											
3.0		3.00												