

GEOSOND S.C. ul. Katowicka 11, Ustroń			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 7				Zał.Nr: 3 - 7 Wiertnica: H25S km:					
Rejon: ul. Akacyjowa Miejscowość: Ustron Powiat: cieszyński Województwo: śląskie			Obiekt: Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Akacyjowej Inwestor: Gmina Ustron, Rynek 1, 43-450 Ustron Wiercenie: GEOSOND Ustroń Nadzór geologiczny: mgr W. Kondel				System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rzędna: 444.20 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-09-28					
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałczkowań	IL	Warstwa geotechniczna
[m.p.p.t]	[m]	[m]	[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		INNE Nasyp CZWARTORZĘD Czwartorzęd	asf nB nB	0.14 0.20 0.40		Nawierzchnia asfaltowa, czarna Podbudowa z frezu asfaltowego, czarna Podbudowa z kruszywa łamanego, szara	asf nB		zg			la lb
			1.0 2.0 3.0	KRg	3.00	rumosz gliniasty, brązowy	KRg	mw	szg			IIb