

GEOSOND S.C. ul. Katowicka 11, Ustroń			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 9					Zał.Nr: 3 - 9				
								Wiertnica: H25S				
								km:				
Rejon: ul. Akacyjowa Miejscowość: Ustron Powiat: cieszyński Województwo: śląskie			Obiekt: Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Akacyjowej Inwestor: Gmina Ustron, Rynek 1, 43-450 Ustron Wiercenie: GEOSOND Ustroń Nadzór geologiczny: mgr W. Kondel			System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy						
						Rzędna: 431.00 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m						
						Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2016-09-28				
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałeczków	IL	Warstwa geotechniczna
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		INNE		asf	0.10	Nawierzchnia asfaltowa, czarna	asf	mw	zg			la
		Nasyp		nB	0.40	Podbudowa z kruszywa łamanego, szara	nB					lb
		CZWARTORZĘD		KRg	rumosz gliniasty, brązowy	KRg	szg					IIb
		Czwartorzęd										
			3.0		3.00							