


GEOSOND S.C. ul. Katowicka 11, Ustroń			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 10					Zał.Nr: 3 - 10					
								Wiertnica: H25S					
								km:					
Rejon: ul. Akacyjowa Miejscowość: Ustron Powiat: cieszyński Województwo: śląskie			Obiekt: Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Akacyjowej Inwestor: Gmina Ustron, Rynek 1, 43-450 Ustron Wiercenie: GEOSOND Ustroń Nadzór geologiczny: mgr W. Kondel			System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy							
						Rzędna: 431.90 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m							
						Skala 1 : 50			Data wiercenia: 2016-09-28				
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałeczków	IL	Warstwa geotechniczna	
[m.p.p.t.]	[m]		[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	 1.80	CZWARTORZĘD Czwartorzęd	 1.0 2.0 3.0	KRg	3.00	rumosz gliniasty przewarstwiony otoczkami, brązowy	KRg	mw	szg			IIb	