GEOSOND S.C. ul. Katowicka 11, Ustroń	**KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO** **11**	Zał.Nr: 3 - 11 Wiertnica: H25S km:

Rejon: ul. Akacjowa Miejscowość: Ustron Powiat: cieszynski Województwo: śląskie	Obiekt: Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Akacjowej Inwestor: Gmina Ustron, Rynek 1, 43-450 Ustron Wiercenie: GEOSOND Ustroń Nadzór geologiczny: mgr W. Kondel	System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rzędna: 435.20 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-09-28

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny [m]		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałeczkowań	IL	Warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.50	CZWARTORZĘD Czwartorzęd	1.0 2.0 3.0	KRg		rumosz gliniasty wymieszany z otoczakami, brązowy	KRg	mw	szg			IIb
					3.00							

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartę opracował: mgr W. Kondel Data 10 - 2016