


Przekrój nr II - II'



Stratygrafia	Profil stratygraficzno-litologiczny	Opis litologiczno-genetyczny	Nr warstwy geotechnicznej	Symbol gruntu wg PN-74/B-02480	Symbol konsolidacji	Stan gruntu	Stożek plastyczności/ zagęszczenia I_L/I_D	Wilgotność naturalna W_n (%)	Gęstość objętościowa ρ (t/m ³)	Spójność c_u (kPa)	Kąt tarcia wewnętrzne-go ϕ_u (°)	Edometryczny moduł ścisłości		Moduł odkształcenia		Kategoria urabialności wg PN-B-06050:1999
						Symbol gruntu wg Eurokodu 7						Pierwotnej	Wtórnej	Pierwotnego	Wtórne	
						Symbol gruntu wg Eurokodu 7						M_o (MPa)	M (MPa)	E_o (MPa)	E (MPa)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Nasypy koryta drogowego	I			Mg	zg									5
czwarciórę		Gлина пiaszczysta Gлина pylasta Gлина pylasta zwięzła	IIa	Gp G _π G _{πz}	C	CSi MSi FSi	0,15	12,0 20,0 22,0	2,20 2,10 2,00	18,5	15°36'	33,0	55,0	23,0		4
		Rumosze gliniaste	IIb	KRg	C	siCo	0,3	mw	1,70	13,0	28°20'	100,0	100,0	90,0		5
kreda		Zwierzelnina gliniasta (głina pylasta zw. z okruciami)	IIIa	W(G _{πz})	B	coFSi	0,10	20,0	2,00	35,0	20°10'	47,0	62,7	36,0		5
		Skala miękka (łupek ilasty)	IIIb	SM(iti)					Re = 1-2 MPa							6

GEOSOND S.C. ul. Katowicka 11, Ustron				Zał.Nr 4 - 2
Kanalizacja w rejonie ul. Akacowej w Ustroniu				Dokumentacja geologiczno-inzynierska
				Przekrój geologiczny nr II - II'
	Data	Nazwisko	Podpis	
Opracował	10 - 2016	mgr W. Kondel		