GEOSOND S.C. ul. Katowicka 11, Ustroń	**KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO** **2**	Zał.Nr: 3 - 2 Wiertnica: H25S km:

Rejon: ul. Szpitalna Miejscowość: Ustroń Powiat: cieszyński Województwo: śląskie	Obiekt: Przebudowa kanalizacji sanitarnej Inwestor: Gmina Ustroń,ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń Wiercenie: GEOSOND Ustroń Nadzór geologiczny: mgr W. Kondel	System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rzędna: 351.14 m n.p.m. Głębokość: 12.00 m Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2016-11-07

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia		Profil litologiczny [m]		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałeczkowań	IL	Warstwa geotechniczna
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3.40	CZWARTORZĘD	Holocen	1.0 2.0 3.0 4.0	KO+Ż		otoczaki ze żwirem, brązowy	KO+Ż	w/nw	szg			Ib
			Plejstocen	5.0 6.0 7.0	Ż+KO+Gp	4.50	żwir z otoczakami mocno zagliniony, brązowy	Ż+KO+Gp	w	zg			II
				8.0 9.0 10.0 11.0 12.0	Ż+Gp+K	7.70	żwiry, gliny, głazy, brązowy	Ż+Gp+K	mw				
						12.00							

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartę opracował: mgr W. Kondel Data 11 - 2016