

GEOSOND S.C. ul. Katowicka 11, Ustroń						KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 3				Zał.Nr: 3 - 3 Wiertnica: H25S km:										
Rejon: ul. Szpitalna Miejscowość: Ustroń Powiat: cieszyński Województwo: śląskie						Obiekt: Przebudowa kanalizacji sanitarnej Inwestor: Gmina Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń Wiercenie: GEOSOND Ustroń Nadzór geologiczny: mgr W. Kondel				System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy										
										Rzędna: 373.60 m n.p.m.		Głębokość: 10.00 m								
										Skala 1 : 100		Data wiercenia: 2016-11-07								
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia		Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny		Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałeczków	IL	Warstwa geotechniczna						
[m.p.p.t]			[m]		[m]															
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13							
		INNE Nasyp Holocen CZWARTORZĘD Pleistocen		nN		nasyp niekontrolowany, gliniasty z kamieniami, szary		nN	mw	ln										
			1.0	Gp	1.00	glina piaszczysta, brązowa		Gp		tpl	0/1	0.10	la							
			2.0	Ż+KO+Gp	2.20	żwir z otoczkami mocno zagliniony, brązowy		Ż+KO+Gp		zg			II							
			3.0																	
			4.0																	
			5.0	Ż+Gp+K	5.20	żwiry, gliny, głązy, brązowy		Ż+Gp+K												
			6.0																	
			7.0																	
			8.0																	
			9.0																	
			10.0		10.00															