


Dokumentacja fotograficzna



Próbki mas asfaltowych¹

Odwiert nr 1



Odwiert nr 2



Wybrane próbki utworów antropogenicznych

Odwiert nr 1
Warstwa 0,16 – 0,26



¹ Na przedstawionych zdjęciach (profil próbki) warstwy nawierzchni asfaltowej liczono od dołu

Odwiert nr 1
Warstwa 0,26 – 0,60



Odwiert nr 2
Warstwa 0,26 – 0,55



Odwiert nr 3
Warstwa 0,00 – 0,35

