



OBJAŚNIENIA:



2

wykonany otwór geotechniczny

I—I'

przekrój geotechniczny

Wykonawca:	 HYDROLOGIC ul. Katowicka 11 43-450 Ustroń	
Inwestor:	Gmina Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń	
Opracowanie:	OPINIA GEOTECHNICZNA	
Data opracowania:	Skala:	Opracował:
04-2018	1 : 500	mgr inż. G. Kondel
Mapa dokumentacyjna		Zał. 2