

GEOSOND S.C. ul. Katowicka 11, Ustro			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 1					Zał.Nr: 3 - 1				
								Wiertnica: H25S				
								km:				
Rejon: ul. Asnyka, Wierzbowa Miejscowo : Ustro Powiat: cieszy ski Województwo: I skie			Obiekt: Rozbudowa sieci wodoci gowa i kanalizacyjna Inwestor: Miasto Ustro , ul. Rynek 1, 43-450 Ustro Wiercenie: GEOSOND Ustro Nadzór geologiczny: mgr W. Kondel			System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy						
						Rz dna: 388.40 m n.p.m. Gł boko : 4.00 m						
						Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2016-10-28				
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotno	Stan gruntu	Ilo wałeczkowa	IL	Warstwa geotechniczna
[m.p.p.t]	[m]	[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		INNE Nasyp	1.0	nN		nasyp niekontrolowany (glina, kamienie, piasek), ciemnobr zowy	nN		ln			I
		CZWARCTORZ D Czwartorz d	2.0	Gπ	1.30	glina pylasta, jasnobr zowa	Gπ	mw			0.12	
			3.0	Gπz+pc	2.50	glina pylasta zwi zła, jasnobr zowa z domieszk kamieni piaskowca	Gπz+pc		tpl	1/1	0.08	II
			4.0		4.00							