

GEOSOND S.C. ul. Katowicka 11, Ustro				KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 2				Zał.Nr: 3 - 2 Wiertnica: H25S km:				
Rejon: ul. Asnyka, Wierzbowa Miejscowo : Ustro Powiat: cieszy ski Województwo: I skie				Obiekt: Rozbudowa sieci wodoci gowa i kanalizacyjna Inwestor: Miasto Ustro , ul. Rynek 1, 43-450 Ustro Wiercenie: GEOSOND Ustro Nadzór geologiczny: mgr W. Kondel				System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rz dna: 379.60 m n.p.m. Gł boko : 4.00 m Skala 1 : 50 Data wiercenia:				
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotno	Stan gruntu	Ilo wałeczkowa	IL	Warstwa geotechniczna
[m.p.p.t]			[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		INNE Nasyp		nN		nasyp niekontrolowany (głina, kamienie, piasek), ciemnobr zowy	nN		ln			I
		CZWARTORZ D Czwartorz d	1.0	Gπ	0.80	głina pylasta, jasnobr zowa	Gπ	mw			0.10	II
			2.0	Gπz+pc	1.50	głina pylasta zwi zła, jasnobr zowa z domieszk kamieni piaskowca	Gπz+pc		tpl	1/1	0.08	
			3.0									
			4.0		4.00							