

GEOSOND S.C. ul. Katowicka 11, Ustro				KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 3				Zał.Nr: 3 - 3 Wiertnica: H25S km:					
Rejon: ul. Asnyka, Wierzbowa Miejscowo : Ustro Powiat: cieszy ski Województwo: I skie				Obiekt: Rozbudowa sieci wodoci gowa i kanalizacyjna Inwestor: Miasto Ustro , ul. Rynek 1, 43-450 Ustro Wiercenie: GEOSOND Ustro Nadzór geologiczny: mgr W. Kondel				System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy					
								Rz dna: 372.20 m n.p.m.		Gł boko : 4.00 m			
								Skala 1 : 50		Data wiercenia:			
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotno	Stan gruntu	Ilo wałeczkowa	IL	Warstwa geotechniczna	
[m.p.p.t]			[m]		[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		INNE Nasyp		nN		nasyp niekontrolowany (cegła, kamienie, piasek), ciemnobr zowy	nN		In			I	
		CZWARTORZ D Czwartorz d	1.0	Gπ	0.80	glina pylasta, jasnobr zowa	Gπ	mw	tpl	1/1	0.12	II	
				GπZ	1.20	glina pylasta zwi zła, jasnobr zowa	GπZ				0.08		
			2.0	GπZ+pc	2.00	glina pylasta zwi zła, jasnobr zowa z domieszk kamieni piaskowca	GπZ+pc				0/1		0.05
			3.0										
			4.0		4.00								