

Geosond sc. ul. Katowicka 11, Ustroń			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 1					Zał.Nr: 3 - 1					
Rejon: ul. Bażantów Miejscowość: Ustroń Powiat: cieszyński Województwo: śląskie			Obiekt: Kanalizacja sanitarna Zleceńodawca: Gmina Ustroń Wiercenie: GEOSOND Ustroń Nadzór geologiczny: mgr W. Kondel					System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rzędna: Głębokość: 3.00 m					
								Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2018-07-14			
Wiercenie	Głębokość zwierniada wody [m.p.p.t.]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Sybol wg Eurokodu 7	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałczkowań	IL	Warstwa geotechniczna
			[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		CZWARTORZĘD Czwartorzęd	1.0 2.0 3.0	KRg	3.00	rumosz gliniasty piaskowca (duże głazy), brązowy	KRg	clsiCo	mw	szg			lb

Geosond sc. ul. Katowicka 11, Ustroń			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 2					Zał.Nr: 3 - 2						
Rejon: ul. Bażantów Miejscowość: Ustroń Powiat: cieszyński Województwo: śląskie			Obiekt: Kanalizacja sanitarna Zleceńodawca: Gmina Ustroń Wiercenie: GEOSOND Ustroń Nadzór geologiczny: mgr W. Kondel					System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rzędna: Głębokość: 3.00 m						
								Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2018-07-14				
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Sybol wg Eurokodu 7	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałczkowań	IL	Warstwa geotechniczna	
			[m]	[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		INNE Nasyp		nB		nasyp budowlany (kamienie, cegła, glina), szary	nB	Mg		zg				
		CZWARTORZĘD Czwartorzęd	1.0	G $\pi$	0.80	glina pylasta, brązowa	G $\pi$	clSi	mw	tpl	2/2	0.20	la	
			2.0	KRg	1.50	rumosz gliniasty, brązowy	KRg	clsiCo		szg				lb
			3.0		3.00									

Geosond sc. ul. Katowicka 11, Ustroń			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 3					Zał.Nr: 3 - 3					
Rejon: ul. Bażantów Miejscowość: Ustroń Powiat: cieszyński Województwo: śląskie			Obiekt: Kanalizacja sanitarna Zleceńodawca: Gmina Ustroń Wiercenie: GEOSOND Ustroń Nadzór geologiczny: mgr W. Kondel					System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rzędna: Głębokość: 3.00 m					
								Skala 1 : 50      Data wiercenia: 2018-07-14					
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Sybol wg Eurokodu 7	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałczkowań	IL	Warstwa geotechniczna
			[m]	[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Gb	0.50	gleba, ciemnobrązowa	Gb			ln			
		CZWARTORZĘD Czwartorzęd	1.0	Gπ		głina pylasta z okruchami piaskowca w ilości do 50 %, brązowa	Gπ		mw	tpl	1/2	0.15	la
			2.0										
			3.0		3.00								



Geosond sc. ul. Katowicka 11, Ustroń				KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 4				Zał.Nr: 3 - 4					
Rejon: ul. Bażantów Miejscowość: Ustroń Powiat: cieszyński Województwo: śląskie				Obiekt: Kanalizacja sanitarna Zlecniodawca: Gmina Ustroń Wiercenie: GEOSOND Ustroń Nadzór geologiczny: mgr W. Kondel				System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy					
				Rzędna:				Głębokość: 3.00 m					
				Skala 1 : 50				Data wiercenia: 2018-07-14					
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Sybol wg Eurokodu 7	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałeczków	IL	Warstwa geotechniczna
			[m]	[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		INNE Nasyp		nB	0.40	nasyp budowlany (podbudowa drogi), szary	nB	Mg		zg			
		CZWARTORZĘD Czwartorzęd	1.0	KRg		rumosz gliniasty, brązowy	KRg	clsiCo	mw	szg			lb
			2.0										
			3.0		3.00								

Geosond sc. ul. Katowicka 11, Ustroń			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO <b>5</b>					Zał.Nr: 3 - 5					
								Wiertnica: H25S					
Rejon: ul. Bażantów Miejscowość: Ustroń Powiat: cieszyński Województwo: śląskie			Obiekt: Kanalizacja sanitarna Zleceńodawca: Gmina Ustroń Wiercenie: GEOSOND Ustroń Nadzór geologiczny: mgr W. Kondel					System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy					
								Rzędna:		Głębokość: 3.00 m			
								Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2018-07-14			
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Sybol wg Eurokodu 7	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałeczków	IL	Warstwa geotechniczna
			[m]	[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		INNE Nasyp		nB	0.40	nasyp budowlany (podbudowa drogi), szary	nB	Mg		zg			
		CZWARTORZĘD Czwartorzęd	1.0	KRg		rumosz gliniasty, brązowy	KRg	clsiCo	mw	szg			lb
			2.0										
			3.0		3.00								